












NOTA:

- |   |   |
|---|---|
|  | CURVAS DE NÍVEL   |
|  | PONTO DE SONDAGEM POR TRINCHEIRA EM PLANTA                  |
|  | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                    |
|  | MATERIAL DE 2ª CATEGORIA                                    |
|  | MATERIAL DE 3ª CATEGORIA                                    |
|  | LINHA DE TERRENO NATURAL                                    |
|  | LINHA DE TOPO EM ROCHA                                      |
|  | POÇO DE INSPEÇÃO DO PROJETO BÁSICO                          |
|  | TRINCHEIRAS DOS ESTUDOS COMPLEMENTARES DO PROJETO EXECUTIVO |



Contrato:	CT.0.166.00_2020 - PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS ADUTORES NA REGIÃO DO SERIDÓ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
-----------	--

Responsável Técnico:	Assinatura:
ANTONIO C. VIDON - CREA 2724/D - DF	
Projetista:	Assinatura:

ALEXANDRE VELÁSQUEZ JÚNIOR - CREA 53899/D-PE	
Desenhista:	
Vanilson Monteiro	

Assunto:	ESTUDO GEOLÓGICO /GEOTÉCNICO
Sub-Assunto:	MATERIAIS DE 1º, 2º E 3º CATEGORIAS PLANTA BAIXA E PERFIL EST. 2186+0,00 A EST.2244+0,00

Desenho:	Prancha:
SER-4N-PE-GEO-003-R0.2	03/20

Revisão: R01	Data: MARÇO/2022	Escala: 1/2000 H - 1/200 V
-----------------	---------------------	-------------------------------

Empresa Consultora:			
---------------------	--	--	--

