









NOTA:


- |   |   |
|---|---|
|  | CURVAS DE NÍVEL   |
|  | PONTO DE SONDAAGEM POR TRINCHEIRA EM PLANTA                 |
|  | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                    |
|  | MATERIAL DE 2ª CATEGORIA                                    |
|  | MATERIAL DE 3ª CATEGORIA                                    |
|  | LINHA DE TERRENO NATURAL                                    |
|  | LINHA DE TOPO EM ROCHA                                      |
|  | POÇO DE INSPEÇÃO DO PROJETO BÁSICO                          |
|  | TRINCHEIRAS DOS ESTUDOS COMPLEMENTARES DO PROJETO EXECUTIVO |



Contrato: CT.0.166.00\_2020 - PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS ADUTORES NA REGIÃO DO SERIDÓ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Responsável Técnico:  
ANTONIO C. VIDON - CREA 2724/D - DF

Projetista:

Assinatura:	
Assinatura:	

Desenhista:  
Vanilson Monteiro

## PROJETO EXECUTIVO

Assunto:	ESTUDO GEOLÓGICO /GEOTÉCNICO
Sub-Assunto:	MATERIAIS DE 1º, 2º E 3º CATEGORIA PLANTA BAIXA E PERFIL EST. 2360+0,00 A EST. 2418+0,00

Desenho: SER-4N-PE-GEO-006-R0.2

Prancha:	06/20
----------	-------

Revisão:	R01
----------	-----

Data: MARÇO/2022

Escala: 1/2000 H - 1/200 V

Empresa Consultora:	
---------------------	--

